
70
1/2"
1/2"
NA = 50
** 126
* 41
1/2"
H
H - 50
NA = H - 50
B
1/2"
B - 80